




Interventi di riqualificazione del palazzetto S. Lazzaro



Il palasport

Il Palazzetto dello Sport S. Lazzaro di Padova è stato costruito oltre 25 anni fa. Il grande successo che la struttura ha avuto, sin dai primi anni della sua attività, ha fatto sì che lo stesso divenisse punto di riferimento per quanti organizzano manifestazioni sportive, spettacoli musicali e culturali, concorsi e conventions di ogni tipo.


Il Palasport S. Lazzaro è punto di riferimento di un pubblico che lo frequenta nel corso di tutto l'anno.

La sua posizione lo rende facilmente raggiungibile da un bacino di utenza Veneto e, in occasione di grandi eventi, anche Emiliano e Friulano, stimato in circa 500.000 unità.

La sua capienza è di 3.500 in occasione delle manifestazioni sportive.

Negli ultimi anni la gestione del Palasport è stata affidata dal Comune alla Sempre Volley Padova, che gestisce una formazione di Serie A1 maschile, ma che ospita nell'impianto anche altri sport di squadra quali il basket (Serie B1), il calcio a 5 e la pallamano. Settimanalmente sono ospitati almeno due eventi sportivi di richiamo e spesso sono programmati eventi straordinari (Campionati del mondo di Boxe, Coppa del Mondo di Scherma, Assoluti di Scherma, Trofei Internazionali di Ballo, di Kick Boxing, Tennis), conventions di grandi aziende, di Banche e Movimenti Politici e spettacoli musicali.

Riguardo ai concerti è in atto una collaborazione tra Sempre Volley e ZED (uno dei più importanti organizzatori di concerti del Nord-Italia) che ubica a Padova una quindicina di manifestazioni per anno.



L'area del palasport

Lo stato attuale

Dopo quasi trent'anni di "onorato servizio" l'edificio necessita di interventi di riqualificazione, per quanto, anche grazie alle continue manutenzioni da parte di ottimo personale, i locali del corpo di fabbrica per i servizi siano in buone condizioni.

Gli interventi più rilevanti sono da destinarsi al corpo di fabbrica che ospita la "sala sportiva".

Le lamiere di sommità sono arrugginite e tutto l'involucro necessita di manutenzioni.

Le gradinate destinate ad accogliere il pubblico all'interno della sala sono di tipo metallico, tipiche di strutture provvisorie, sostanzialmente senza posti numerati in quanto i sedili sono delle semplici panche di legno, la "curva di visibilità" non è adeguata ai più recenti criteri progettuali, infatti è progettata per garantire la visibilità del campo a file alterne.

I servizi igienici non sono adeguati alle norme sportive che ne prevedono l'ubicazione in modo che non vi siano più di sei metri di dislivello tra il piano dei servizi e quello di ciascun posto per il pubblico.

L'impianto di trattamento aria della sala ha la possibilità di effettuare il solo riscaldamento e, comunque, è insufficiente a garantire un adeguato e uniforme riscaldamento e ricambio d'aria.

Le biglietterie sono in posizione non ottimale in occasione dei grandi afflussi di pubblico essendo poste nell'immediata vicinanza degli ingressi, pertanto con "intersezione" del flusso di chi deve entrare con quello di chi deve ancora acquistare il biglietto.

Viene valutato opportuno anche intervenire nell'area esterna, oltre che per i necessari collegamenti impiantistici necessari agli interventi di riqualificazione, anche per risolvere le carenze di spazi polifunzionali dedicati alle attività di base del Quartiere, nonché incrementando gli spazi a parcheggio.



Gli interventi previsti

Descrizione generale

Si tratta di interventi di miglioramento interno del Palasport di S. Lazzaro consistenti nella sostituzione delle vecchie gradinate provvisorie in acciaio, con posti non numerati, con altre in c.a., posti a sedere numerati realizzate con poltroncine in materiale plastico. Vengono ricontrollati i percorsi e dimensionati i percorsi per le vie di fuga, vengono realizzati dei nuovi blocchi bagno a "mezza altezza" in modo da rispettare le vigenti normative che ne impongono la presenza ad un dislivello non superiore ai 6 metri da ogni posto a sedere.

Altri interventi consistono nel miglioramento dell'isolamento termico e rifacimento dell'impianto di aerazione e di parte di quello elettrico, nonché nelle ripavimentazioni del campo di gioco e delle altre parti comuni entro l'aula del palazzetto esistente. Si attuano anche interventi di finitura esterna in modo ricoprire con una nuova "pelle" l'edificio.

Descrizione funzionale


La pallavolo e la pallacanestro sono gli sport che "trovano casa" con maggiore frequenza, peraltro quasi in via esclusiva, nel palasport S. Lazzaro, pertanto si intende far trovare loro nel palazzetto la "casa naturale": una struttura in grado di accogliere oltre alle partite di campionato, gli allenamenti quotidiani, gli stages sportivi, e quante altre attività si potranno insediare e gestire negli ampi spazi disponibili.

Gli interventi nell'area


Viene valutato opportuno anche intervenire nell'area esterna, oltre che per i necessari collegamenti impiantistici necessari agli interventi di riqualificazione, anche, almeno come previsione, con la realizzazione di un'arcostruttura polifunzionale che possa ospitare le attività di base del Quartiere, in modo da rendere pienamente utilizzata in ogni giorno della settimana l'intera area, utilizzando a favore di tutti la zona servizi tecnici e spogliatoi ma lasciando all'uso per gli eventi di maggior importanza la sala sportiva principale.




Illustrazioni



Pianta quota m +8.30



Pianta quota m +2.70



Pianta quota 0.00



Sezioni e curva di visibilità




prospetti



biglietteria



Immagine dell'esterno




Insieme dell'interno 1




Tribuna


Illustrazioni



"Galleria"



Interno dal campo di gioco



Interno da sotto la "galleria"




Insieme dell'interno 2




Interno dall'uscita a quota 0.00



Interno zona uscita quota 0.00



Interno dall'entrata



Interno dall'entrata verso la "galleria"

Scheda di sintesi

La sala sportiva si presenta come un rigoroso parallelepipedo cartesiano rivestito di acciaio preverniciato, con una base di 81 per 51 metri.

Si svilupperà su due livelli: a quota 0,00 m e a quota +2.70 m, le tribune si sviluppano fino ad una altezza di +8,30 m, ove possono trovare postizione telecamere in tre diverse postazioni riservate.

Al termine dei lavori avrà circa 3.900 posti a sedere numerati, oltre ai posti ricavabili sul parterre.

Uno spazio progettato per una molteplicità di eventi sportivi trovando ubicazione i campi da pallavolo (addirittura 2 per le fasi di allenamento), un campo per la pallacanestro e, soprattutto, essendo garantito lo spazio per il campo da pallamano che, con i suoi 20 per 40 metri, è il più grande campo per sport indoor.

Informazioni

Svolgimento appalto:	Estate 2008
Inizio lavori:	Al termine del campionato di volley 2008/2009 (maggio 2009)
Fine lavori:	Ottobre 2009
Tipo di struttura:	Palasport a pianta rettangolare
Copertura:	100%
Costo di riqualificazione:	5 mln € 3,5 mln € - Fondazione Cassa di Risparmio PD e RO 1,0 mln € - Comune di Padova 0,5 mln € - Provincia di Padova
Superficie sala sportiva:	4.000 mq
Volume sala sportiva:	45.000 mc
Proprietario:	Comune di Padova
Progetto:	Settore Infrastrutture e Impianti sportivi del Comune di Padova

Capacità

Posti a sedere:	Escluso il parterre fino a 3.973 (di cui almeno 20 riservati ai disabili motori)
------------------------	---



COMUNE DI PADOVA
Settore Servizi Sportivi
Viale Nereo Rocco, 60 - 35136 Padova - tel 049 8659500